

## 使用方法

## ご使用になる前に

※お買い上げ時は電池の消耗を防ぐために本体裏面の電池ケース部に絶縁シートが挟まっていますので、使用する際は引き抜いてからご使用ください。




## 電池交換

kg  
0.00


(図1)

※使用中に電池マークが点滅してきました場合は、電池の交換時期となります。




ボタン電池CR2032の±を確認し、+を上にして押し込んで取り付けてください。

## 通常計量



- 1) スーツケース等の計量する荷物の持ち手に本製品のベルトを装着します。このとき、しっかりとバックルがはめ込まれているか確認してください。(図1)

## (図2)




- 2) 電源ボタンを押して電源をオンにしてください。液晶画面には設定音と共に「10000」表示され、起動します。この時、電源ボタンをもう一度押すと設定音と共にkg/g表示を変更できます。(図2)  
※g表示は総重量10kg以下の場合の表示となります。

## (図3)



- 3) 起動後、約1秒後に自動で「0.00kg」と表示されます。(図3)

## (図4)




- 4) 本体をしっかりと握って垂直に保ち、ゆっくりと持ち上げて計量します。(図4)  
設定音と共に重量と「Hold」が表示された状態で、計量が完了します。

- 5) 重量を確認し、荷物をゆっくり下ろしてください。重量決定後、約80秒で自動的に電源がOFFになります。  
手動で電源をOFFにする場合は、電源ボタンを長押しすると電源がOFFになります。


※電源ボタンを押す前にベルトに負荷をかけないでください。負荷が掛かった状態での測定は風袋機能(下記参照)での測定となってしまいます。

## 風袋引き機能での計量


## (図5) 風袋の計量完了



## (図6) 風袋機能



## (図7) 中身を入れ、中身のみの計量完了




- 6) 電源を入れ、通常計量の方法で風袋の重量を測定します。(図5)

- 7) 重量が確定したら、荷物を持ち上げた状態のまま電源ボタンを押すとTare「0.00kg」の表示になり風袋機能に切り替わります。(図6)

- 8) ケースや鞄に中身を入れて、通常計量と同じように測定します。  
重量を確認し、荷物をゆっくり降ろしてください。(図7)

## 重量測定後のリセット方法

## (図7)



- ・重量決定後にリセットしたい場合は、荷物を下ろして電源ボタンを1回押すと、設定音と共に表示が「0.00kg」に戻り、リセットされます。(図5)