


## DOD3金具



## 注記

- 1.指示無き曲げRは最小加工Rとする。
- 2.溶接後 溶融亜鉛めっき処理のこと。